



SICK



## DGS35-1L202048

Қисми рақамӣ:

DGS35-1L202048

Истеҳсолкунанда / Бренд:

SICK

Тавсифи Маҳсулот

ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR

Маълумотнома:

Гирифтани аз

Гонконг

Роҳи фирисодан

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ДАРХОСТ БАРОИ ДАРХОСТ](#)

Тасвир метавонад намояндагӣ бошад. Нигаред ба тафсилоти маҳсулот.













## Хусусиятҳои DGS35-1L202048

ҚИСМИ РАҚАМӢ	DGS35-1L202048
ИСТЕҲСОЛКУНАНДА	SICK
ТАВСИФИ	ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR
СТАТУСИ РОЙГОНИ РОЙГОН / СТАТУСИ ROHS	
РӢЙХАТ	
VOLTAGE - ТАЪМИН	4.5 V ~ 5.5 V
ТАРЗИ ҚАТӢ	Cable
СИЛСИЛА	-
ҲАӢТИ ДАВРӢ (ДАВРҲОИ МИН)	-
ЗАРҲО БАРОИ ЯК REVOLUTION	2048
НАМУДИ НАТИҶА	-
ДИГАР НОМҲО	1049681
МУНОСИБАТ	User Selectable
НАВӢИ ТАВАЛЛУД	Chassis Mount
ВАҚТИ ПЕШРАВИИ ИСТЕҲСОЛКУНАНДА	3 Weeks
НАВӢИ ENCODER	Incremental
ДӢСТӢ	No
ИНШООТИ СОХТМОНИ СОХТА ШУДААСТ	No
НАМУДИ АМАЛКУНАНДА	Hole for Shaft

## Садо Меҳмони "Озодӣ"

SICK DGS35-1L202048	Паҳнкунандаи DGS35-1L202048	Таъминкунандаи DGS35-1L202048
DGS35-1L202048 Нарх	Суратҳои DGS35-1L202048	Сурати DGS35-1L202048
DGS35-1L202048 PDF маълумотнома	DGS35-1L202048 Боргирии маълумотҳо	Варақаи DGS35-1L202048
DGS35-1L202048 саҳҳомӣ	DGS35-1L202048 харед	SICK DGS35-1L202048 харед
SICK DGS35-1L202048	Таъминкунандаи SICK	Паҳнкунандаи SICK
SICK DGS35-1L202048		

## Маҳсулотҳои марбута

 <p><b>DGS35-1LN00120</b> Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODR INCREMENTAL 120PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>DGS35-1KK02048</b> Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>DGS35-1KN02048</b> Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>DGS35-1L402500</b> Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODR INCREMENT 2500PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>DGS35-1KK05000</b> Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODR INCREMENT 5000PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>DGS35-1KK01024</b> Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>DGS35-1K405000</b> Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODR INCREMENT 5000PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>DGS35-1KK02500</b> Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODR INCREMENT 2500PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>DGS35-1LN01024</b> Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>DGS35-1LM01024</b> Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>DGS35-1L204096</b> Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODR INCREMENT 4096PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>DGS35-1L202500</b> Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODR INCREMENT 2500PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>