



SICK



DGS35-3HK04096

Қисми рақамӣ:

Истеҳсолкунанда / Бренд:

Тавсифи Маҳсулот

Маълумотнома:

Гирифтани аз

Роҳи фиристодан

DGS35-3HK04096

SICK

ROTARY ENCODER INCREMENT 4096PPR

Гонконг

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



Тасвир метавонад наояндагӣ бошад. Нигаред ба тафсилоти маҳсулот.













Хусусиятҳои DGS35-3HK04096

ҚИСМИ РАҚАМӢ	DGS35-3HK04096
ИСТЕҲСОЛКУНАНДА	SICK
ТАВСИФИ	ROTARY ENCODER INCREMENT 4096PPR
СТАТУСИ РОЙГОНИ РОЙГОН / СТАТУСИ ROHS	
РӢЙХАТ	
VOLTAGE - ТАЪМИН	8 V ~ 24 V
ТАРЗИ ҚАТӢ	Cable
СИЛСИЛА	-
ҲАӢТИ ДАВРӢ (ДАВРҲОИ МИН)	-
ЗАРҲО БАРОИ ЯК REVOLUTION	4096
НАМУДИ НАТИҶА	-
ДИГАР НОМҲО	1070067
МУНОСИБАТ	User Selectable
НАВӢИ ТАВАЛЛУД	Chassis Mount
ВАҚТИ ПЕШРАВИИ ИСТЕҲСОЛКУНАНДА	3 Weeks
НАВӢИ ENCODER	Incremental
ДӢСТӢ	No
ИНШООТИ СОХТМОНИ СОХТА ШУДААСТ	No
НАМУДИ АМАЛКУНАНДА	Hole for Shaft

Садо Меҳмони "Озодӣ"

SICK DGS35-3HK04096	Паҳнкунандаи DGS35-3HK04096	Таъминкунандаи DGS35-3HK04096
DGS35-3HK04096 Нарх	Суратҳои DGS35-3HK04096	Сурати DGS35-3HK04096
DGS35-3HK04096 PDF маълумотнома	DGS35-3HK04096 Боргирии маълумотҳо	Варақаи DGS35-3HK04096
DGS35-3HK04096 саҳҳомӣ	DGS35-3HK04096 харед	SICK DGS35-3HK04096 харед
SICK DGS35-3HK04096	Таъминкунандаи SICK	Паҳнкунандаи SICK
SICK DGS35-3HK04096		

Маҳсулотҳои марбута

 <p>DGS35-3HL02048 Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODER INCREMENT 2048PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>DGS35-3HK02500 Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODER INCREMENT 2500PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>DGS35-3HN00360 Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODER INCREMENTAL 360PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>DGS35-3H204096 Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODER INCREMENT 4096PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>DGS35-2LK02048 Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODER INCREMENT 2048PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>DGS35-3HK02048 Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODER INCREMENT 2048PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>DGS35-3K402048 Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODER INCREMENT 2048PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>DGS35-3K401024 Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODER INCREMENT 1024PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>DGS35-3J408192 Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODER INCREMENT 8192PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>DGS35-2L404096 Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODER INCREMENT 4096PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>DGS35-3KK01024 Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODER INCREMENT 1024PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>DGS35-2LK16384 Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODER INCREMENT 16384PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p>RFQ</p>