

N/A

CDCV850DGGRG4

Қисми рақамӣ:

CDCV850DGGRG4

Истеҳсолкунанда / Бренд:

N/A

Тавсифи Маҳсулот

IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP

Маълумотнома:


 Пешниҳоди роғони / РОҶИ РОҶИ ҶАВОН

Роҳнамо

Гонконг

Гирифтани аз

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Роҳи фирисодан

ДАРХОСТ БАРОИ ДАРХОСТ

Тасвир метавонад наояндагӣ бошад. Нигаред ба тафсилоти маҳсулот.













Хусусиятҳои CDCV850DGGRG4

ҚИСМИ РАҚАМӢ	CDCV850DGGRG4
ИСТЕҲСОЛКУНАНДА	N/A
ТАВСИФИ	IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP
СТАТУСИ РОЙГОНИ РОЙГОН / СТАТУСИ ROHS	Пешниҳоди роғони / РОҶИ РОҶИ ҶАВОН
РӢҲАТ	
VOLTAGE - ТАЪМИН	2.3 V ~ 2.7 V
НАМУДИ	PLL Clock Driver
ГИРИФТАНИ ДАСТГОҶИ ДАСТГОҶ	48-TSSOP
СИЛСИЛА	-
НИШОНДИҲАНДА - НАТИЧА: НАТИЧА	1:11
ПУРРА	Tape & Reel (TR)
ПАКЕТИ / КАДОМ	48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
ПЛЛ	Yes with Bypass
НАТИЧА	SSTL-2
ҲАРОРАТ	0°C ~ 85°C
ШУМОРАИ CIRCUITS	1
НАВЪИ ТАВАЛЛУД	Surface Mount
САТҶИ НОРАСОИИ НУРИҶО (MSL)	2 (1 Year)
СТАТУСИ РОЙГОНИ РОЙГОН / СТАТУСИ ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ҚАЙД КАРДАН ЛОЗИМ АСТ	LVTTL, SSTL-2
ФОСИЛА - МАКР	140MHz
DIVIDER / MULTIPLIER	No/No
ДИСПЛЕЙ - ДИҚҚАТ: НАТИЧА	Yes/Yes
РАҚАМИ ҚИСМ	CDCV850

Садо Меҳмони "Озодӣ"

CDCV850DGGRG4	Паҳнкунандаи CDCV850DGGRG4	Таъминкунандаи CDCV850DGGRG4
CDCV850DGGRG4 Нарх	Суратҳои CDCV850DGGRG4	Сурати CDCV850DGGRG4
CDCV850DGGRG4 PDF маълумотнома	CDCV850DGGRG4 Боргирии маълумотҳо	Варақаи CDCV850DGGRG4
CDCV850DGGRG4 саҳҳомӣ	CDCV850DGGRG4 харед	CDCV850DGGRG4 харед
CDCV850DGGRG4	Таъминкунандаи	Паҳнкунандаи

Маҳсулотҳои марбута

 <p>CDCV850DGGR Истеҳсолкунандагон: N/A Тавсифи: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48-TSSOP Дар фурӯш: 26517 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV304TPWREP Истеҳсолкунандагон: N/A Тавсифи: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP Дар фурӯш: 21714 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV304PWR Истеҳсолкунандагон: N/A Тавсифи: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP Дар фурӯш: 53713 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV850IDGGG4 Истеҳсолкунандагон: N/A Тавсифи: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP Дар фурӯш: 14095 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV850IDGG Истеҳсолкунандагон: N/A Тавсифи: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48-TSSOP Дар фурӯш: 23791 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV850IDGGR Истеҳсолкунандагон: N/A Тавсифи: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP Дар фурӯш: 14037 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV850DGGG4 Истеҳсолкунандагон: N/A Тавсифи: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP Дар фурӯш: 19469 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV850IDGGRG4 Истеҳсолкунандагон: N/A Тавсифи: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP Дар фурӯш: 38134 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV304PWRG4 Истеҳсолкунандагон: N/A Тавсифи: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP Дар фурӯш: 66794 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV855IPW Истеҳсолкунандагон: N/A Тавсифи: IC 1:4 DDR PLL CLK-DRVR 28-TSSOP Дар фурӯш: 4037 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV850DGG Истеҳсолкунандагон: N/A Тавсифи: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48-TSSOP Дар фурӯш: 22414 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV855IPWG4 Истеҳсолкунандагон: N/A Тавсифи: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 28TSSOP Дар фурӯш: 26506 pcs</p> <p>RFQ</p>