



SICK

## DGS35-LJ402048

Қисми рақамӣ:

DGS35-LJ402048

Истеҳсолкунанда / Бренд:

SICK

Тавсифи Маҳсулот

ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR

Маълумотнома:

Гирифтан аз

Гонконг

Роҳи фиристодан

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS


[ДАРХОСТ БАРОИ ДАРХОСТ](#)

Тасвир метавонад наояндагӣ бошад. Нигаред ба тафсилоти маҳсулот.













## Хусусиятҳои DGS35-LJ402048

ҚИСМИ РАҚАМӢ	DGS35-LJ402048
ИСТЕҲСОЛКУНАНДА	SICK
ТАВСИФИ	ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR
СТАТУСИ РОЙГОНИ РОЙГОН / СТАТУСИ ROHS	
РӢЙХАТ	
VOLTAGE - ТАЪМИН	5V
ТАРЗИ ҚАТЪ	Connector
СИЛСИЛА	-
ҲАЁТИ ДАВРӢ (ДАВРҲОИ МИН)	-
ЗАРҲО БАРОИ ЯК REVOLUTION	2048
НАМУДИ НАТИҶА	-
ДИГАР НОМҲО	1059232
МУНОСИБАТ	User Selectable
НАВЪИ ТАВАЛЛУД	Chassis Mount
ВАҚТИ ПЕШРАВИИ ИСТЕҲСОЛКУНАНДА	3 Weeks
НАВЪИ ENCODER	Incremental
ДӢСТӢ	No
ИНШООТИ СОХТМОНӢ СОХТА ШУДААСТ	No
НАМУДИ АМАЛКУНАНДА	Hole for Shaft

## Садо Меҳмони "Озодӣ"

SICK DGS35-LJ402048	Паҳнкунандаи DGS35-LJ402048	Таъминкунандаи DGS35-LJ402048
DGS35-LJ402048 Нарх	Суратҳои DGS35-LJ402048	Сурати DGS35-LJ402048
DGS35-LJ402048 PDF маълумотнома	DGS35-LJ402048 Боргирии маълумотҳо	Варақаи DGS35-LJ402048
DGS35-LJ402048 сахҳомӣ	DGS35-LJ402048 харед	SICK DGS35-LJ402048 харед
SICK DGS35-LJ402048	Таъминкунандаи SICK	Паҳнкунандаи SICK
SICK DGS35-LJ402048		

## Маҳсулотҳои марбута

 <p><b>DGS35-YH208192</b> Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODR INCREMENT 8192PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>DGS35-LLK03600</b> Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODR INCREMENT 3600PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>DGS35-LH401024</b> Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>DGS35-LH402500</b> Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODR INCREMENT 2500PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>DGS35-LKK01024</b> Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>DGS35-LHK02048</b> Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>DGS35-LK202048</b> Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>DGS35-LLK02048</b> Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>DGS35-LHK02500</b> Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODR INCREMENT 2500PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>DGS35-9KM00600</b> Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODR INCREMENTAL 600PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>DGS35-LH404096</b> Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODR INCREMENT 4096PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>DGS35-LKK02500</b> Истеҳсолкунандагон: SICK Тавсифи: ROTARY ENCODR INCREMENT 2500PPR Дар фурӯш: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>